

RUČNÝ OSCILOSKOP

Cvičenie 15/4

Úloha cvičenia:

1. Naštudujte obsluhu prístroja (Personal scope HPS 10).
2. Nakreslite predný panel a popíšte funkcie jednotlivých ovládacích prvkov.
3. Napíšte postup pre zobrazenie frekvencie $f=1\text{kHz}$.


Ručný osciloskop:

”HPS-10” je kvalitný osciloskop v kapesnom prevedení. Jeho vysoká citlivosť až $0,1\text{mV}$, taktiež aj jeho čítacie funkcie robia z tohto osciloskopu ideálny merací prístroj pre hobby, servis a vývoj. Okrem toho ide využiť aj v školách a v učňovských zariadeniach.

Technické parametre:

- 10MHz horná frekvencia
- $0,1\text{mV}$ citlivosť
- šírka pásma nad 2MHz
- od 5mV do 20V / v 12. krokoch
- 20ns až 1 hodina / v časovej základni v 32 krokoch
- plné automatické nastavenie
- spúšťací mód pracovný, normálny, 1x, rolovany, strmost tl.
- posúvanie signálu po X a Y osi.
- zobrazenie s 10 signálmi
- výpočet výkonu audio v efektívnych a špičkových hodnotách.
- merania: ef. hodnoty prúdu, jednosmerné, dBm, dBV
- signálový zosilňovač pre volty a čas.
- možnosti odčítania frekvencie
- nahrávač funkcií (rolovací mód)
- ukladanie signálu (2 pamäte)
- Rozlíšenie displeja 128×64 pixels
- vysoký kontrast displeja
- pohotovostný režim 20 hodín s alkalickými batériami.
- napájanie 5xAA Alkaline, NiCD alebo NiMH batérie
- Dopržiavať pravidelný nabíjací cyklus.

Predný panel:



Popis ovládacích tlačítok:

- 1) - krátke stlačenie ◀ alebo ▶ na vybratie jedného z 5. režimov obrazovky.
použi ▲ alebo ▼ na zobrazenie alebo skrytie mriežky.
- podržať ukáže sa menu pre zobrazenie prac. režimu.
- 2) –stlačíme tlačidlo a ▲ vyberieme spúšťací režim. Prepínač režimov.
- 3) – tlačidlo merania vstupnej citlivosti a časovej základne. Stlačíme tlačítko ▲▼ a môžeme meniť vstupnú citlivosť. Stlačíme tlačítko ◀▶ a môžeme meniť časovú základňu.
- 4) – Tlačidlo pozície sínusovky na X a Y osi.
- 5) – Tlačidlo signálového zobrazovača. Tymto tlačidlom môžeme nastaviť interval na sínusovke.
- 6) – Tlačidlo nastavenia zobrazených veličín na LCD.
- 7) – Tlačidlo podržania signálu na displeji.
- 8) – Nastavenie jasu a kontrastu.
- 9) – Napäťová delička a sonda.
- 10) – prepínanie jednosmerného a striedavého signálu a pripojenie vstupu na zem.
- 11) - Automatické nastavenie ideálneho zobrazenia signálu.
- 12) - Zapnutie a vypnutie prístroja a časovač vypnutia.
- 13), 14), 15), 16) - Pomocné tlačidlá (smerovacie) pre vybranie danej funkcie.

Postup pre zobrazenie f=1kHz:

Osciloskop vyžaduje jednosmerné napájanie 9V.Najskôr pripojíme napájanie osciloskopu do hornej časti a druhý koniec pripojíme na zdroj.Po pripojení napájacieho napätia pripojíme signálový kábel na vstup osciloskopu.Teraz zapneme osciloskop dlhým stlačením tlačítka č.12.Po zapnutí osciloskopu sa nám na displeji zobrazí logo a potom daný priebeh na osciloskope.Teraz pripojíme signálový kábel (sondu) na zdroj signálu,najprv pripojíme zem a potom živý koniec.Po zobrazení na LCD f=1 kHz stlačíme tlačítko č.5,nastžavíme počiatok súradnicovej osi a 2. stlačením si nastavíme jej koniec.Meraná frekvencia sa nám zobrazí na displeji.Po ukončení merania odpojíme sondu od zdroja signálu,vypneme osciloskop tlačidlom č.12 a odpojíme ho od napájania.